Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22 / SEPTIEMBRE / 2020	MATRICULA: 41 3695
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	Mack		
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION	Blanco	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO APLICA
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO	✓		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			✓
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓		
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC			✓
UBICACIÓN DEL EXTINTOR			✓
CONDICIÓN DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			✓
LLAVE DE FONDO			✓
LLAVE DE SALIDA			✓
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			✓
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			✓
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			✓
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			✓
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			✓
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS			✓
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓		
INDICADORES DE TEMPERATURA			✓
MANOMETRO DE PRESION			✓
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Alexis Ruiz
FIRMA POR DIVISION

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Chiriquí	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22/ Septiembre 2020	MATRICULA: 61 7040 Petrobal
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Puritan Penick	

TIPO	MARCA	MODELO	AÑ
CABEZAL			
CAMIÓN	Petrobal		
REMOLQUE			
PICK-UP			

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	Petrobal	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO	✓	
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	✓	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).		
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Q...
FIRM

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Pan

Apdo. 5194-07701, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo [illegible] Tel: 513-4135 Fax: 513-4125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incend

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Oeste	ESTACIÓN LOCAL: Penonome
FECHA: 22/septiembre	MATRICULA: 700610
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder.	

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	Mack	
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	B	REMOLQUE		PICK-UP

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓	
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓	
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Gó

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investig...

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé		ESTACIÓN LOCAL: Penonomé	
FECHA: 22/Septiembre		MATRICULA: CE 5858	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder			
TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	Mack	GU813E	2015
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION	Placa	REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO AP
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓		
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR			
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			
LLAVE DE FONDO			
LLAVE DE SALIDA			
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		✓	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).			
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

OBSERVACIONES:

Alexis Gal...
FIRMA ...

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé	ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 22/9/20	MATRICULA: BJ 4034
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	Mack	GU B13E
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:

PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION	Blanco	REMOLQUE	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO
LIMPIEZA DE MOTOR	✓
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓
LUCES REGULARES	✓
LUCES DIRECCIONALES	✓
LUCES PILOTOS	✓
LUZ ESCOLTA	✓
LUZ DE RETROCESO	✓
TRIANGULO O CONOS	✓
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓
PITO O BOCINA	✓
PITO DE RETROCESO	✓
CONDICION DE LA MAZORCA	✓
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL	
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA	✓
LLAVE DE FONDO	
LLAVE DE SALIDA	
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)	
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO	
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)	
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA	
DISPOSITIVOS DE ACOPLES	
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓
INDICADORES DE TEMPERATURA	
MANOMETRO DE PRESION	
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA	

OBSERVACIONES:

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Colón		ESTACIÓN LOCAL: Pendiente	
FECHA: 22 / SEPTIEMBRE / 2020		MATRICULA: PR 1648	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Alexis Gonzalez			
TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	MACK	GU813	2011
REMOLQUE			
PICK-UP			
CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:			
PRODUCTO TRANSPORTADO:			

CABEZAL		CAMION		REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	OBS
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			
CONDICION DE LA MAZORCA			
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS	✓		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA			
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			
LLAVE DE FONDO			
LLAVE DE SALIDA			
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS			
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓		
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

OBSERVACIONES:

Alexis G

FIRMA

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE

Benemérito Cuerpo de B...

Apdo. 815-01713, Panamá 5, Rep. de Panamá, Central Preventiva Metropolitana 24h/7d Tel.: 512-0133

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Coclé | ESTACIÓN LOCAL: PENONOME
FECHA: 27/SEPTIEMBRE/2021 | MATRICULA: 253711
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TIPO	MARCA	MODELO
CABEZAL		
CAMIÓN	WESTERN	
REMOLQUE		
PICK-UP		

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL	—	CAMION		REMOLQUE	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	R
LIMPIEZA DE MOTOR	✓	
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓	
LUCES REGULARES	✓	
LUCES DIRECCIONALES	✓	
LUCES PILOTOS	✓	
LUZ ESCOLTA	✓	
LUZ DE RETROCESO	✓	
TRIANGULO O CONOS	✓	
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓	
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓	
PITO O BOCINA	✓	
PITO DE RETROCESO		
CONDICION DE LA MAZORCA	✓	
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓	
CONDICIONES DE LAS POLLERAS		
CONDICION FISICA DEL CABEZAL		
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA	✓	
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓	
UBICACIÓN DEL EXTINTOR		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA		
LLAVE DE FONDO		
LLAVE DE SALIDA		
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)		
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO		
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)		
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA		
DISPOSITIVOS DE ACOPLES		
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).	✓	
INDICADORES DE TEMPERATURA		
MANOMETRO DE PRESION		
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA		

Anexos

OBSERVACIONES:

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS
REVISION PRELIMINAR DEL VEHICULO

ZONA REGIONAL: Colón — ESTACIÓN LOCAL: Penonomé
FECHA: 23/septiembre/2020 — MATRICULA: 69501
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austin Powder

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO
CABEZAL			
CAMIÓN	INTERNACIONAL		
REMOLQUE			
PICK-UP			

CAPACIDAD DEL CISTERNA O REMOLQUE:
PRODUCTO TRANSPORTADO:

CABEZAL		CAMION		REMOLQUE		PICK-UP	

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	APROBADO	RECHAZADO	NO APL
LIMPIEZA DE MOTOR	✓		
CONDICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO	✓		
LUCES REGULARES	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
LUCES PILOTOS	✓		
LUZ ESCOLTA	✓		
LUZ DE RETROCESO	✓		
TRIANGULO O CONOS	✓		
LETREROS DE INFLAMABLES ROTULADOS	✓		
LETREROS DE NO LLEVAR PASAJEROS EN AMBAS PUERTAS	✓		
PITO O BOCINA	✓		
PITO DE RETROCESO			✓
CONDICION DE LA MAZORCA	✓		
CONDICIONES DE LOS NEUMATICOS	✓		
CONDICIONES DE LAS POLLERAS			✓
CONDICION FISICA DEL CABEZAL			
INTERRUPTOR ELECTRICO DE ENERGIA			
EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD 20A: 120BC	✓		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	✓		
CONDICION DE LA QUINTA (5ª) RUEDA			✓
LLAVE DE FONDO			✓
LLAVE DE SALIDA			✓
VALVULAS DE EMERGENCIA (Señalizadas y Pintadas)			
TUBERIAS DE CONDUCCION DEL PRODUCTO			
LIMPIEZA DEL SISTEMA (Remanentes)			
CONDICION DE LAS MANGUERAS DE DESCARGA			
DISPOSITIVOS DE ACOPLES			
SELLOS EN TAPAS DE COMPARTIMIENTO Y VALVULAS	✓		
LETREROS DE PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE15 MTS. (50 Pies).			
INDICADORES DE TEMPERATURA			
MANOMETRO DE PRESION			
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRICA Y ESTATICA			

Aprobado

OBSERVACIONES:

Alexis Saavedra
FIRMA POR

FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE